

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS  
(Secteur d'Informations sur les Sols)  
du 21 février 2019  
relatif à la commune de Biganos

## Identification

<b>Identifiant</b>	33SIS06276
<b>Nom usuel</b>	Déposante de Biganos
<b>Adresse</b>	Douil de Pissos Sud
<b>Lieu-dit</b>	Douil de Pissos Sud
<b>Département</b>	GIRONDE - 33
<b>Commune principale</b>	BIGANOS - 33051
<b>Caractéristiques du SIS</b>	<p>Ancienne dépositaire de matière de vidange exploitée par M. HERRAN André sur la commune de Biganos (33). Cette exploitation a été autorisée par arrêté préfectoral du 19 juin 1964. L'extension a fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 3 mars 1986. Les déchets réceptionnés sur le site sont constitués de boues résiduaires de station d'épuration d'eaux usées, de sables et boues de curage des réseaux de collectes d'eaux usées et d'égouts, de boues de forage (bentonite).</p> <p>La superficie totale du site est de 50 200 m<sup>2</sup>, dont 32 200 m<sup>2</sup> sont occupés par onze bassins en déblai remblai séparés par des digues de sable. La fraction restante correspond à un chemin d'exploitation et une zone boisée. Ces bassins ont été réalisés en décapant le terrain naturel de 50 cm à un mètre d'épaisseur et les sables ont permis de constituer les digues ceinturant les bassins.</p> <p>Les terrains alentours sont des parcelles boisées. Les habitations les plus proches sont situées à environ 600 mètres au nord-ouest du site au lieu dit « Les Tuileries », puis à 700 mètres au sud-est au lieu dit « Ninèche ».</p> <p>Dans son courrier en date du 20 janvier 2005, l'exploitant a informé la préfecture de la cessation d'activité. Le 7 juin 2005, l'exploitant a remis un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques (ESR). En l'état actuel du mémoire de cessation, les conclusions n'ont pas permis de classer le site pour les mesures de surveillance. Des compléments d'études ont été demandés par l'Inspection des Installations Classées en date du 25 juillet 2005, non communiqués à ce jour.</p>
<b>Etat technique</b>	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
<b>Observations</b>	Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur " <a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/</a> ".

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0206	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=33.0206">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=33.0206</a>

## Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Compléments d'études et travaux de remise en état à réaliser

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	387111.0 , 6403492.0 (Lambert 93)
Superficie totale	70830 m²
Perimètre total	1227 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BIGANOS	0B	168	22/11/2017
BIGANOS	0B	198	22/11/2017

## Documents

---

## Cartographie

