

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service de la Délégation à la Mer et au Littoral

Arcachon, le 2 mai 2024

AVIS AUX NAVIGATEURS Nº 12-2024

DU BASSIN D'ARCACHON

Les tempêtes hivernales successives, ont engendré de nombreux mouvements du banc d'Arguin durant toute la saison.

D'anciens chantiers ostréicoles ont été découverts, rendant la navigation dangereuse à l'ouest et au sud du banc d'Arguin .

Ces zones sont représentées par la carte ci-dessous.

Les navigateurs sont informés que la navigation sur ces secteurs est dangereuse.

La Cheffe du Service de la Délégation à la Mer et au Littoral


Delprime CATHALA



Liberté Égalité Fraternité

DDTM 33 Service de la Délégation à la Mer et au Littoral Unité Cultures Marines





Sources: DDTM 33, orthophoto SEPANSO Arguin 12 avril 2024

30/4/2024