

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Capien

Identification

Identifiant	33SIS06547
Nom usuel	MAIRIE - Paillet
Adresse	Moulin Mandis
Lieu-dit	Moulin Mandis
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	CAPIAN - 33093
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge exploitée par la Mairie de Paillet, avec autorisation, sur le territoire de la commune Capian (33) au lieu-dit « Moulin Mandis » de 1967 à 1981. Le site, précédemment exploité en tant que carrière de calcaire, a été autorisé comme dépôt de classe 2 en novembre 1967. De 1973 jusqu'en 1981, il aurait accueilli des ordures ménagères pour un volume total estimé de 80.000 m³. Toutefois, une partie des déchets ont été récupérés (ferrailles) et certains ont été brûlés sur le site. De 1981 jusqu'en 2001 (fermeture définitive du site), le dépôt n'a plus été autorisé à accueillir que des déchets verts, des déchets de construction et autres encombrants. Pendant cette période, l'absence de surveillance et d'horaires d'ouverture a conduit à la présence de nombreux dépôts sauvages y compris des déchets ménagers sur le site. Après la fermeture du site, seule la mairie de Paillet continuait à déposer sur le site des déchets de constructions et gravats.</p> <p>L'emprise du site occupe une superficie totale d'environ 13 280 m² (source : www.cadastre.gouv.fr) et se situe en zone forestière. Les habitations les plus proches du site sont localisées à 0.3 km vers le sud.</p>
Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	<p>Suite aux courriers préfectoraux du 04 octobre 2005 et du 11 mars 2008 demandant à la commune de Paillet de déposer un dossier de remise en état comprenant une évaluation simplifiée des risques (ESR) pour son ancienne décharge, l'étude demandée a été transmise à l'Inspection des Installations Classées le 18 septembre 2009. Des compléments ont été transmis le 8 novembre 2009.</p> <p>Les analyses de sol ont mis en évidence un impact en éléments métalliques (Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et Zinc). Aucun transfert de pollution vers les eaux souterraines et superficielles n'a été constaté.</p> <p>Par arrêté préfectoral du 30 juin 2010, l'emprise des dépôts de déchets est soumise aux interdictions ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de construction de toute nature, - de travaux de voirie sauf ceux nécessaires à l'accès du site et de son entretien, - de tous travaux d'affouillement, de sondage et de forage, - de cultures agricoles, potagères et de pâturages.

Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0412	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0412

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les travaux de remise en état sont à effectuer (évacuation des déchets en surface, remodelage de la surface du site, mise en place d'une couverture peu perméable). En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) sur la décharge, le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 434521.0 , 6405067.0 (Lambert 93)

Superficie totale 18699 m²

Perimètre total 595 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CAPIAN	D	976	30/11/2017

Documents

Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 33SIS06547

