



Bordeaux, le 23 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rejet accidentel de mercaptan dans l'entreprise CD-Trans à Bassens

Une forte odeur de gaz a été ressentie ce lundi sur la rive droite de Bordeaux. Elle provient de d'un rejet de mercaptan dont l'origine est due à une mauvaise manipulation d'une vanne sur un conteneur citerne au sein de l'entreprise CD-Trans à Bassens.

Ce produit, le tertibutylmercaptan, ne présente pas de toxicité mais peut engendrer quelques manifestations incommodantes. Il est perceptible par une odeur de « gaz »incommodante.

Le mercaptan est en effet un produit qui est injecté dans le gaz afin, précisément, de lui donner une odeur et de pouvoir le détecter. Une très faible quantité de cet élément, très odorant, peut ainsi générer une "odeur de gaz" sur des superficies très vastes (plusieurs dizaines de km parfois).

La fuite a été immédiatement détectée et stoppée. Les contrôles réalisés dans l'après midi par les distributeurs sur les réseaux de gaz ont confirmé l'absence de fuite. Pour autant, l'odeur de mercaptan reste ce soir perceptible dans plusieurs communes au sud est de l'agglomération suivant le lit de la Garonne.

Dès le début de l'événement et par précaution, plusieurs écoles avaient confiné leurs élèves conformément aux procédures réflexe.