

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Petit Palais et Cornemps



Identification

Identifiant	33SIS06218
Nom usuel	Décharge de Petit Palais
Adresse	"Boisredon"
Lieu-dit	"Boisredon"
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	PETIT PALAIS ET CORNEMPS - 33320
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge d'ordures ménagères exploitée par la SMICVAL du Libournais Haute Gironde, implantée sur la commune de Petit-Palais-et-Cornemps (33), au lieu-dit « Boisredon ».</p> <p>L'arrêté d'autorisation du 30/07/1974 modifié le 04/01/1993 autorisait le SIVOM de LUSSAC (ayant ensuite adhéré en 2002 au SMICTOM du Libournais) à exploiter une unité de traitement de déchets par broyage puis épandage des déchets broyés. L'arrêté du 24/12/2004 autorisait la fusion du SMICTOM de la Haute Gironde avec le SMICTOM du Libournais pour former le SMICVAL du Libournais Haute Gironde. La décharge a été fermée en 2003.</p> <p>Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23/02/2004.</p>
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	<p>La conformité des travaux de remise en état du site vis-à-vis de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2005 a été constatée par visite d'inspection du 8 février 2006.</p> <p>L'interprétation de l'État des Milieux (évaluation du risque sanitaire) de juin 2014 réalisée sur les quatre métalloïdes identifiés (Cadmium, Chrome total, Mercure et Plomb), concluait sur un risque acceptable pour le scénario d'ingestion de poissons et contact cutané lors d'activités récréatives dans le ruisseau de la Chapelle.</p> <p>Le site est clos et fait l'objet d'un suivi environnemental (eaux souterraines et eaux superficielles).</p> <p>D'après les données de surveillance recueillies, aucune dégradation notable du ruisseau de la Chapelle due aux rejets des eaux de ruissellement et des lixiviats traités n'est établie.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0282	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0282

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	La décharge a été remise en état. En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) sur la décharge, le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	461872.0 , 6436200.0 (Lambert 93)
Superficie totale	194549 m²
Perimètre total	2004 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PETIT PALAIS ET CORNEMPS	AH	19	07/12/2017
PETIT PALAIS ET CORNEMPS	AH	22	07/12/2017
PETIT PALAIS ET CORNEMPS	AH	23	07/12/2017
PETIT PALAIS ET CORNEMPS	AH	24	07/12/2017
PETIT PALAIS ET CORNEMPS	AH	25	07/12/2017
PETIT PALAIS ET CORNEMPS	AH	51	07/12/2017

Documents

Cartographie

