

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Plassac



Identification

Identifiant	33SIS06229
Nom usuel	Décharge de Plassac
Adresse	Le Brouillon
Lieu-dit	Le Brouillon
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	PLASSAC - 33325
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge exploitée par la commune de Plassac (33), à partir des années 1972 et ce jusqu'en 1975, au lieu dit « Le Brouillon » . Le site est situé en rive droite de la Gironde à environ 600 mètres à l'est du cours d'eau. Au sud du site, à environ 170 mètres, se trouve également le ruisseau du Brouillon qui se jette dans la Gironde. Le site aurait principalement reçu des ordures ménagères.</p> <p>Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23/02/2004.</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	<p>Par transmission de la Préfecture de Gironde en novembre 2008, un dossier de remise en état réalisé par un bureau d'étude pour le compte de la Mairie de Plassac a été transmis à l'ex-DRIRE.</p> <p>Deux prélèvements d'eaux superficielles ont été réalisés dans le ruisseau du Brouillon, un en section amont de la décharge et l'autre en section aval.</p> <p>Deux prélèvements de lixiviats ont été réalisés dans les fouilles. Ces analyses ont mis en évidence un impact significatif de la décharge sur la qualité du ruisseau, notamment pour les paramètres suivants : coliformes et chlorures.</p> <p>Une surveillance semestrielle des eaux du ruisseau du Brouillon est prescrite par arrêté préfectoral du 16/06/2009.</p> <p>L'emprise des dépôts de déchets est soumise aux interdictions ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none">- de construction de toute nature,- de travaux de voirie sauf ceux nécessaires à l'accès du site et de son entretien,- de tous travaux d'affouillement, de sondage et de forage,- de cultures agricoles, potagères et de pâturages. <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0268	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0268

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Les travaux de remise en état de la décharge sont à réaliser. En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) sur la décharge, le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 413911.0 , 6450530.0 (Lambert 93)

Superficie totale 12090 m²

Perimètre total 492 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PLASSAC	0B	233	29/11/2017
PLASSAC	0B	234	29/11/2017

Documents

Cartographie

