

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Pujol sur Ciron

Identification

Identifiant	33SIS06226
Nom usuel	Ancienne décharge "Le Pingua"
Adresse	Le Pingua
Lieu-dit	Le Pingua
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	PUJOLS SUR CIRON - 33343
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge exploitée par Guy CHASSAIGNE sur la commune de Pujols-sur-Ciron (33), située au droit d'une ancienne carrière de calcaire sur une superficie d'environ 2 ha et une profondeur de 15 à 20 m. Elle était autorisée par l'arrêté préfectoral du 18 février 1974. Durant son exploitation de 1974 à 1988, l'ancienne décharge a reçu les ordures des treize communes du canton de Podensac (33) dans un premier temps, puis celles de plusieurs communes et institutions du département de la Gironde : des ordures ménagères, des déchets ménagers dangereux (huiles, piles, peintures, solvants et médicaments), des déchets d'abattoirs et hospitaliers (infectieux), des ferrailles, des carcasses de voitures, des encombrants, des verres, des papiers et cartons, des plastiques, des textiles, des déchets verts, des déchets agricoles (produits phytosanitaires, emballages) et des déchets inertes.</p> <p>Après la fin de l'exploitation, le site a été remblayé par de la terre végétale sur quelques dizaines de centimètres. Des pins maritimes ont été plantés.</p> <p>Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23/02/2004.</p>
Etat technique	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
Observations	<p>L'étape A et B du diagnostic initial et de l'Évaluation Simplifiée des Risques (ESR) ont été remis le 19 juin 2006 et le 30 octobre 2006. Les analyses de sols ont révélé des anomalies en plomb, en cuivre et en arsenic. Une pollution de la nappe superficielle a été mise en évidence vis à vis des matières organiques et azotées, ainsi qu'un léger impact en naphthalène.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0262	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0262

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) sur la décharge, le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	434274.0 , 6391681.0 (Lambert 93)
Superficie totale	29627 m²
Perimètre total	703 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PUJOLS SUR CIRON	0A	470	29/11/2017
PUJOLS SUR CIRON	0A	471	29/11/2017
PUJOLS SUR CIRON	0A	472	29/11/2017
PUJOLS SUR CIRON	0A	473	29/11/2017
PUJOLS SUR CIRON	0A	474	29/11/2017
PUJOLS SUR CIRON	0A	1149	29/11/2017

Documents

Cartographie

