

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Rimons



Identification

Identifiant	33SIS06371
Nom usuel	MAIRIE - Rimons
Adresse	Le Vignoble
Lieu-dit	Le Vignoble
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	RIMONS - 33353
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge exploitée par le SIVOM de Monségur, puis par l'USERCTOM, de 1974 à 1999, sur la commune de Rimons (33) au lieu-dit « Le Vignoble ». Elle a reçu tout type de déchets : ordures ménagères, encombrants, déchets verts, déchets d'artisanats, ferrailles, cendres, mâchefers de chauffage central, Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (huile de vidanges, solvants de peintures, piles, bombes aérosols), gravats, déblais (tuiles, carrelages,...).</p> <p>L'emprise des parcelles concernées occupe une superficie totale d'environ 5,5 ha et se situe en zone forestière. L'emprise de la décharge représente environ 4,3 ha et un volume de 64.500 m³ de déchets. Actuellement, une déchetterie en activité occupe la partie nord-est du site. Le reste du site est recouvert de végétation arbustive et arborée. Cependant, des déchets affleurent à la surface du sol. Le site est accessible par la déchetterie et n'est pas clôturé dans sa totalité.</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	<p>Par transmission du 4 octobre 2005, la Préfecture de Gironde demandait à l'USERCTOM de faire parvenir un dossier de cessation d'activité comprenant un diagnostic de pollution, relatif à l'ancienne décharge autorisée. Ce dossier a été transmis le 22 octobre 2007.</p> <p>Le diagnostic de pollution a mis en évidence une pollution des sols en arsenic pouvant engendrer un risque sanitaire pour toute personne pénétrant sur le site.</p> <p>De plus, il semble que le site soit sujet à une accumulation d'eau lors de forts épisodes pluvieux, ce qui laisse supposer que les déchets entrent alors en contact avec cette eau.</p> <p>L'analyse des lixiviats a montré un relargage en ammonium et en plomb provoquant par conséquent une pollution des eaux accumulées. Les investigations réalisées n'ont pas mis en évidence le sens d'écoulement de ces eaux, leur exutoire est donc inconnu, ainsi que son utilisation.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0416	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0416

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Les mesures de réhabilitation de la décharge restent à définir. En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) sur la décharge, le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	465011.0 , 6403300.0 (Lambert 93)
Superficie totale	63607 m²
Perimètre total	1060 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
RIMONS	ZE	130	13/11/2017
RIMONS	ZE	133	13/11/2017
RIMONS	ZE	134	13/11/2017
RIMONS	ZE	135	13/11/2017
RIMONS	ZE	136	13/11/2017
RIMONS	ZE	137	13/11/2017

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Etude complémentaire - mai 2012		Oui
Plan cadastral		Oui
Rapport de synthèse - septembre 2007	Pré-diagnostic, étude de sol, ESR	Oui

Cartographie

