

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Mérignac

Identification

Identifiant	33SIS06285
Nom usuel	SNECMA
Adresse	14 Rue Marcel Issartier
Lieu-dit	Zone Aéroportuaire
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	MERIGNAC - 33281
Caractéristiques du SIS	<p>La société SNECMA a exploité entre 1982 et 2010 un banc d'essai pour moteurs d'avions sur un site d'une superficie de 5 600 m² localisé au 14 rue Marcel Issartier, sur la commune de Mérignac (33700). Le terrain, propriété de l'État, est géré par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Bordeaux (CCIB). La société a cessé ses activités depuis le 01/10/2010. Elle l'a notifié au préfet par courrier du 02/10/2012. Actuellement et depuis 2010, le site est exploité par la société JTT Composite qui réalise de la recherche sur des composites utilisés en aviation.</p>
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	<p>Suite à la cessation d'activité, l'analyse des sols a mis en évidence la présence de polluants dans les sols : hydrocarbures totaux (HCT), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont le naphtalène, et composés organiques mono-aromatiques volatiles (TEX : toluène, éthylbenzène, et xylène). Les concentrations les plus élevées en HCT s'élèvent à 7600 mg/kg MS, pour le naphtalène à 55 mg/kg MS et pour les TEX à 60 mg/kg MS.</p> <p>Les travaux de dépollution du site ont consisté en l'excavation et au traitement hors site des terres impactées, puis au traitement in situ (méthode venting/sparging).</p> <p>Après réalisation des travaux, les résultats de l'analyse de risques résiduels (ARR) du 15/02/2017 mettent en évidence un risque sanitaire acceptable sur la base des concentrations identifiées dans les gaz du sol au droit du bâtiment (ancien banc d'essai). Le calcul de risque a été réalisé pour un scénario d'exposition identique à celui de la dernière période d'exploitation de SNECMA (usage industriel avec banc d'essai) sans modification constructive. L'utilisation des eaux souterraines au droit du site n'a pas été retenue (ingestion) dans le cadre de cette étude. Toute modification d'usage devra être validée du point de vue sanitaire et pourra nécessiter des mesures de gestion spécifiques.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0432	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0432

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Toute modification d'usage devra être validée du point de vue sanitaire et pourra nécessiter des mesures de gestion spécifiques.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 405815.0 , 6421905.0 (Lambert 93)

Superficie totale 113398 m²

Perimètre total 1824 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MERIGNAC	EP	36	13/11/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 33SIS06285



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 33SIS06285